
Sujet : Urgent CHS-CT Fiche de Signalement Travaux Saintes

De : CGT DDFiP 17 <cgt.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr>

Date : 18/03/2021 13:12

Pour :

<philip

<miche

"cfdt.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr" <cfdt.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr>,

"fo.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr" <fo.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr>,

"cgt.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr" <cgt.ddfip17@dgfip.finances.gouv.fr>,

"regis.banet@dgfip.finances.gouv.fr" <regis.banet@dgfip.finances.gouv.fr> "GARNIER Laurent-Yves (17)"

"SAIZEAU Jean-Michel (17)"



Section Charente-Maritime

<http://www.dgfip.cgt.fr/17/>

Monsieur le directeur départemental des Finances Publiques de Charente Maritime
Monsieur le président du CHS-CT
Messieurs et Mesdames les membres du CHS-CT

Depuis plusieurs jours notre organisation est interpellée par des agents de différents services sur les travaux en cours sur le 2eme étage du site de Saintes.

Bruit lié aux travaux

Vous trouverez en pièce jointes les photographies qui nous sont parvenues.
D'après les témoignages que nous avons recueilli, une partie des agents du 1er étage ont l'impression d'avoir le bruit des travaux sans aucune atténuation et dans certains bureaux les agents ressentent à travers les murs les vibrations dus aux marteaux piqueur et autres appareils de chantier. Ces vibrations provoqueraient le déplacement de dalles de plafond (cf photos) . Les agents ont aussi noté la présence de petits morceaux de "ciment" dans les WC du 1er étage provenant du plafond.
D'après les mesures de décibels effectués à partir d'application de smartphone, le bruit des travaux sont entre 90 et 95 décibels.
Au vu de ces éléments, vous conviendrez que ces conditions de travail ne sont absolument pas acceptable même pour quelques heures.
C'est pourquoi nous vous sollicitons pour une intervention rapide afin de trouver une solution adaptée avec les responsables concernés.

Fuite d'eau

Les témoignages que nous avons recueillis font état de fuites d'eau répétitives (*depuis la fin de semaine*) impactant le rez de chaussé. Des fuites d'eau qui auraient provoqué l'arrêt des ouvertures des portes coupes feu. Au delà du risque électrique potentiel, nous constatons des auréoles sur certaines dalles de plafond du rez de chaussé et nous ne posons la question de dégâts plus grave et moins visible entre le 2ème étage (*lieu éventuel de la fuite*) et le RDC

Problème amiante

Nous sommes toujours dans l'attente de la mesure d'empoussièrement d'amiante suite au décollage des dalles de sol situées au 1er étage.
Notre organisation syndicale est plus qu'inquiète sur la tournure que prend les

travaux et la possibilité d'aménager les postes de travail pour que les agents travaillent dans des conditions de travail acceptable tout en respectant les règles de distanciation liées à la crise sanitaire.

Dans l'attente de vos propositions d'aménagements, nous vous sollicitons en tant que président du CHS-CT pour mettre un point d'information sur ces travaux lors de la prochaine réunion plénière de cette instance et nous demandons que ce mail soit considéré comme une fiche de signalement pour le registre d'hygiène et sécurité du Centre des Finances Publiques de Saintes.

C'est pourquoi une copie de ce mail est adressé à titre d'information

aux gestionnaire de site de Saintes
aux chefs de service potentiellement concernés

Cordialement
Roger Buffeteau
Secrétaire de section
Représentant titulaire du CSH-CT

— plafond 1er etage Saintes.jpg





—WC 1er etage Saintes.jpg




— AUREOLE PLAFOND.jpg





— DECIBEL SAINTES.JPG —



— Pièces jointes : —

Urgent CHS-CT Fiche de Signalement Travaux Saintes.eml	1,7 Mo
plafond 1er etage Saintes.jpg	214 Ko
plafond 1er etage Saintes-2.jpg	509 Ko
RDC SAINTESMERCREDI 18-03.jpg	298 Ko

WC 1er etage Saintes.jpg	20,3 Ko
AUREOLE PLAFOND.jpg	217 Ko
Urgent CHS-CT Fiche de Signalement Travaux Saintes SUITE.eml	653 Ko
dalles plafond saintes.jpg	367 Ko
DECIBEL SAINTES.JPG	97,8 Ko